



Sanierungsverfahren

AL zu= Stutzen / Anschluss verschließen
HP= Stutzensanierung mittels Hutprofil
STV= Stutzensanierung mittels Verpresssystem
StOff= Stutzensanierung in offener Bauweise
StVersch= Stutzen verschließen

Fräs= Hindernis fräsen
INJEKT= Injektion der Leitungszone
Spachtl= Reparatur mittels Spachtelverfahren
MV= Muffensanierung mit Verpresssystem
4VA= Edelstahlmanschette
KL= Kurzliner
TeilNeu= Teilerneuerung

PINeu= Erneuerung innenliegender Absturz
KSAnb= Schachtanbindung reparieren

KSSI= Steigleisen erneuern
KS SAN= Schachtsanierung
KS NEU= Erneuerung Kanalschacht in offener Bauweise

INLINE= Renovierung mittels vor Ort härtendem Verfahren
SCHAL= Renovierung mittels v.O. härtendem Verf. im Anschlusskanal
AL neu= Erneuerung Anschlusskanal in offener Bauweise
NEU= Erneuerung Hauptkanal in offener Bauweise

Deckelhöhe ↗ Schachtnummer

Haltungen

Kanalnummer
Profil Länge Gabel

Strichelung_
Strichelung_
Strichelung_
Strichelung_

Freispiegel
Druckrohr

Haltungs-kategorie (DWA-M149-3):

- Zustandsklasse 5
- Zustandsklasse 4
- Zustandsklasse 3
- Zustandsklasse 2
- Zustandsklasse 1
- Zustandsklasse 0

N

Stadtplanung Landschaftsarchitektur Umweltplanung
Verkehrsplanung Siedlungswasserwirtschaft
Wasserbau Wasserversorgung Sportanlagen
Ingenieurvermessung Geo-GIS

KEHLE
INGENIEURBÜRO
GmbH

Kehle Ingenieurbüro GmbH
Keltergasse 5 74861 Neudena
Tel. 06264/9282-0 Fax 06264/9282-29
email: neudena@kehle-ing.de

Kreis Heilbronn Stadt Möckmühl	Anlage 3 Plan 1	
Zustandsbewertung und Sanierungsplanung Einzugsgebiet Bittelbronn	bearbeitet	26.07.2021 KZ
	geprüft	26.07.2021 JM
EKVO 2016/2017	Lageplan M 1:1000	
Anerkannt:	Sanierungsplan	
Planverfasser:		